

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

ООА МКР

Е.В. Орлова

2019г.



Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Незабудка»

1.2. Адрес объекта: 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган ул. Верхняя 25а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание два этажа, 3442 куб.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8409 кв.м

1.4. Год постройки здания 1990, последнего капитального ремонта _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: _____

текущего 15.07.2019, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 «Незабудка» (МБДОУ д/с №9 «Незабудка»)
(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган, ул. Верхняя 25а; телефон: (86341)3-16-18; nezabud2007@rambler.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (муниципальная, федеральная, региональная)

1.11. Вышестоящая организация Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района
(наименование)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев-Курган, ул. 1-Пятилетка, 104; телефон: (86341)3-25-98; roo_matveevo-kurgansky@rostobr.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности дошкольное образование, (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).

2.2. Виды оказываемых услуг с пребыванием воспитанников с 7.30 час. до 17.30 час., имеется дежурная группа с 7.00 до 19.00, выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.
(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети дошкольного возраста с 2 месяцев до 8 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: все категории инвалидов

6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,пускная способность **75воспитанников**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)**да**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом **рейсовым автобусом «М-Курган-Колесниково», остановка «Колесниково»**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **80 метров.**

3.2.2. время движения (пешком) **5 минут.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),**нет**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
нерегулируемый

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть, нет** (описать **искусственная неровность**)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет** ()

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно- функциональн ые зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**					
		К для передвигаю щихся на креслах- колясках	О с другими нарушениям и опорно- двигательно го аппарата	С с нарушениям и зрения	Г с нарушения ми слуха	У с умственн ыми нарушени ями	Для всех категори й маломоб ильных групп населен ия <*>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	
2	Вход (входы) в здание	ДП	ДП	ДЧ-И	ДП	ДП	
3	Путь (пути) движения	ДП	ДЧ-И	ДЧ-И	ДП	ДП	

	внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)						
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И	ДЧ-И	ДУ	ДЧ	ДП	
5	Санитарно- гигиенические помещения	ДУ	ДЧ-И	ДУ	ДП	ДП	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В	

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в здание ограничен, так как в учреждении не предусмотрен пандус, ширина дверных проёмов соответствует требованиям доступности. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствие пандусов, делает это невозможным. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, музыкальный зал, находятся в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха и умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на креслах-каталках и инвалидов с опорно-двигательным аппаратом. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*			
		Не нуждается (доступ обеспечен)	Ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	Технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6

	Территория, прилегающая к зданию (участок)	доступ обеспечен			
2	Вход (входы) в здание		Оснащение оборудованием		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	доступ обеспечен		Индивидуальное решение с ТСР	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)			Индивидуальное решение с ТСР	
5	Санитарно-гигиенические помещения			Индивидуальное решение с ТСР	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)			Индивидуальное решение с ТСР	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается			
	Все зоны и участки				

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2019-2023 годы**
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: повышение условий доступности социального объекта.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **повышение условий доступности социального объекта**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование **с заведующим ООАМатвеево-Курганского района**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта _____

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается


4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата **сайт детского сада** (<http://nezabudka9.>)

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «___» _____ 20___ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «___» _____ 20___ г.
3. Решения Комиссии _____ от «___» _____ 20___ г.



Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ
№

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Незабудка»

1.2. Адрес объекта: 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п.Матвеев Курган ул. Верхняя 25а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание два этажа, 3442куб.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8409кв.м

1.4. Год постройки здания 1990, последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 15.07.2019, капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 «Незабудка» (МБДОУ д/с №9 «Незабудка») (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)) 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган, ул.Верхняя 25а; телефон: (86341)3-16-18; nezabud2007@rambler.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района

(наименование)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев-Курган, ул.1-Пятилетка, 104; телефон: (86341)3-25-98; roo_matveevo-kurgansky@rostobr.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности дошкольное образование

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).

2.2. Виды оказываемых услуг с пребыванием воспитанников с 7.30 час. до 17.30 час. дежурная группа с 7.00 до 19.00, выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.3. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети дошкольного возраста с 2 месяцев до 8 лет

2.4. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: все категории инвалидов

2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 75 воспитанников

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом рейсовым автобусом «М-Курган-Колесниково», остановка «Колесниково»

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 80 метров.

3.2.2. время движения (пешком) 6 минут.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемый

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать искусственная неровность)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ()

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Решение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Терновая Ю.И., заведующий МБДОУ детский сад №9 «Незабудка», 8(86341)3-16-18,
9281048381 подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МБДОУ детский сад №9
«Незабудка»
Ю.И. Терновая
2019

Акт обследования
объекта на наличие инфраструктуры
и доступности ООП
№ _____

Матвеево-Курганский район, Ростовская область

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение субъекта РФ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (наим) объекта: муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Незабудка»

1.2. Адрес объекта: 346370, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеево-Курган, ул. Восточная 25.

1.3. Сведения о владельце объекта:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Незабудка»

наименование муниципального образования (наим) МБДОУ «Незабудка»

1.4. Из чего состоит объект: 1994-го года постройки, кирпичный

1.5. Дата проведения последнего обследования работ:

выполнено 15.02.2019, наименование:

субъекта РФ организации, расположенной на объекте

1.6. Наименование, организационно-правовая форма, муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Незабудка», детский сад №9 «Незабудка» (МБДОУ №9 «Незабудка») (полное наименование организации – муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Незабудка»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 346370, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеево-Курган, ул. Восточная 25; телефон: 8(86341)3-16-18; e-mail: 9281048381@rambler.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Достоинства и недостатки информации

3. Оценка доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту собственным транспортным средством: собственным автомобилем «ВАЗ-2110»

(указать маршрут движения с указанием основных остановочных пунктов)

наименование автомобильного транспортного средства к объекту: ВАЗ

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 метров

3.2.2. время движения (пешком): 5 минут

3.2.3. наличие возможности отправления авто на общественном пути (на автобус):

3.2.4. Перепрасть, парковочное место, расположенное, на территории объекта, для инвалидов



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МБДОУ детским садом №9
«Незабудка»
Ю.И. Терновая
«___» _____ 2019г.

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№ _____**

Матвеево-Курганский район, Ростовской области
(наименование территориального образования субъекта РФ)

«___» _____ 20__ г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Незабудка»

1.2. Адрес объекта: 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п.Матвеев Курган ул. Верхняя 25а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание два этажа, 3442куб.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8409кв.м

1.4. Год постройки здания 1990, последнего капитального ремонта _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 15.07.2019, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 «Незабудка» (МБДОУ д/с №9 «Незабудка»)
(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган, ул.Верхняя 25а; телефон: (86341)3-16-18; nezabud2007@rambler.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом рейсовым автобусом «М-Курган-Колесниково», остановка «Колесниково»

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 80 метров.

3.2.2. время движения (пешком) 6 минут.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемый

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
 6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать искусственная неровность)
 их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ()

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	1	1
2	Вход (входы) в здание	ДП	2	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП	7	7
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О)	-	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в здание ограничен, так как в учреждении не предусмотрен пандус, ширина дверных проёмов соответствует требованиям доступности. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствие пандусов, делает это невозможным. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, музыкальный зал, находятся в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха и умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на креслах-каталках и инвалидов с опорно-двигательным аппаратом. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
---	--	--

	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019-2023г.

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

повышение условий доступности социального объекта

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) ООА Матвеево-

Курганского района

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ сайт детского сада <http://nezabudka9>. (наименование сайта, портала) _____

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|---|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 0 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 0 л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____ | на 0 л. |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ | на 0 л. |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____ | |

Чшабура

Руководитель рабочей группы

Заведующий МБДОУ Ю.И. Терновая

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Завхоз МБДОУ С.В. Богомаз

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Старший воспитатель Е.Е. Барбышева

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель МКРО РОО ВОИ Тарасенко Н.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « » 20 г. (протокол №)

Комиссией (название).

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта, адрес муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Незабудка» 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган ул. Верхняя 25а

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
1.6	Общие требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию (участок)	ДП	1	1	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно частично.

І Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Незабудка» 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган ул. Верхняя 25а
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	2	2	отсутствуют фиксаторы	К, О	установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто	индивидуальное решение с ТСР
2.5	Тамбур	нет	-	-	-	О	-	-
	Общие требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

ІІ Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Основной вход	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	2	2	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Незабудка» 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган ул. Верхняя 25а

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3	3	отсутствуют информационные таблички о препятствиях	О, К, С, Г	Установить информационные таблички о препятствиях	ремонт текущий
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	4	4	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть						ремонт текущий
	Общие требования к зоне				отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы	К, О, С, Г	установить тактильные, предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	3,4	3,4	ремонт текущий

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4